



**Wichtiger Sicherheits-Hinweis zur COCKPIT SX M-LINK
mit Firmware-Version 3.05 oder 3.06!**

Bretten, 11. April 2011

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

Bei COCKPIT SX M-LINK-Geräten mit Firmware-Version 3.05 bzw. 3.06 wurde festgestellt, dass es in Kombination mit dem Temperatur-Sensor # 8 5402 oder GPS-Sensor # 8 5417 zu sicherheitskritischen Fehlfunktionen kommen kann. Der Fehler tritt ausschließlich in dieser Kombination auf. Die Sensoren sind in Verbindung mit anderen Sendegeräten (z.B. ROYALevo, ROYALpro) problemlos einsetzbar.

Daher empfehlen wir dringend, auf die Verwendung von Temperatur- und GPS-Sensor in Kombination mit COCKPIT SX M-LINK - V3.05 oder 3.06 zu verzichten.

Wir arbeiten an der Behebung des Fehlers und werden baldmöglichst ein kostenloses Firmware-Update, das Sie auch selbst schnell und unkompliziert durchführen können, auf unserer Webseite zur Verfügung stellen.

Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, erhalten Sie diese und laufend weitere aktuelle Informationen immer automatisch zum frühest möglichen Termin.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Sicherheitsmaßnahme und bitten Sie, die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen

MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG

Dieter Wörner
Geschäftsleitung

Version 3.08 ist Online und beseitigt das Problem!