

**ATTENTION !**

**Mesure de sécurité importante concernant:**  
l'utilisation simultanée de deux récepteurs M-LINK

Bretten, le 23 Novembre 2011

Cher client,

L'utilisation simultanée de deux récepteurs M-LINK reliés entre eux par le cordon Diversity (# 8 5070) peut conduire à des graves dysfonctionnements majeurs. C'est pourquoi, nous conseillons vivement, jusqu'à nouvel ordre, de ne plus utiliser les récepteurs M-LINK en mode Duo.  
Ce dysfonctionnement n'apparaît que lorsque deux récepteurs M-LINK, compatibles en mode Duo, sont accouplés.  
En utilisation normale (un seul récepteur) ce phénomène n'apparaît pas, et vous pouvez donc continuer à utiliser nos récepteurs M-LINK sans la moindre restriction.

Sont concernés les récepteurs ci-dessous, comptables en mode Duo:

- # 5 5817 Récepteur RX-5 M-LINK 2,4 GHz
- # 5 5818 Récepteur RX-7 M-LINK 2,4 GHz
- # 5 5811 Récepteur RX-7-DR M-LINK 2,4 GHz
- # 5 5812 Récepteur RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz
- # 5 5813 Récepteur RX-9-DR pro M-LINK 2,4 GHz
- # 5 5814 Récepteur RX-12-DR pro M-LINK 2,4 GHz
- # 5 5815 Récepteur RX-16-DR pro M-LINK 2,4 GHz

Nous ne négligeons pas nos efforts quant à la résolution de ce problème, et nous vous tiendrons au courant dès qu'une mise à jour gratuite, que vous pourrez effectuer vous-mêmes et sans difficultés, sera disponible sur notre site.

Si vous vous abonnez à nos Newsletters, vous obtiendrez automatiquement toute information concernant cet article et celles relatives aux autres articles, en temps réel  
(<http://www.multiplex-rc.de/service/newsletter.html>)

Nous vous remercions pour votre compréhension concernant ces mesures de sécurité, et vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments causés.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions d'agréer, cher Client, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG



Dieter Wörner  
Direction Générale