


Hinweis | Hints | Suit

ⒹE Sehr geehrter Kunde,
bitte beachten Sie folgenden Hinweis.
**Für eine gute Wärmeableitung und
optimale Ausrichtung der Kontakte,
Buchse und Stecker beim Lötens
zusammenstecken!**

ⒺN Dear customer,
please note the following hints
Plug together before soldering!
• **good heat dissipation**
• **optimal pin adjustment**

ⒻR Cher client,
veuillez noter ce qui suit
Pin ensemble avant de souder!
• **bonne dissipation thermique**
• **alignement optimal des contacts**



Hinweis | Hints | Suit

ⒹE Sehr geehrter Kunde,
bitte beachten Sie folgenden Hinweis.
**Für eine gute Wärmeableitung und
optimale Ausrichtung der Kontakte,
Buchse und Stecker beim Lötens
zusammenstecken!**

ⒺN Dear customer,
please note the following hints
Plug together before soldering!
• **good heat dissipation**
• **optimal pin adjustment**

ⒻR Cher client,
veuillez noter ce qui suit
Pin ensemble avant de souder!
• **bonne dissipation thermique**
• **alignement optimal des contacts**

